

FISA TEHNICA CLEANEX® OXI B

Agent acid curatare exterior schimbator centrale cu condensare

1. GENERALITATI

CLEANEX® OXI B – Agent de curatare acid pentru curatarea camerelor de ardere a schimbatoarelor primare din inox, si ca neutralizant pentru CLEANEX® OXI A la schimbatoarele din aliaj usor de aluminiu.

Agentul de curatare acid este formulat cu inhibitori specifici de coroziune pentru inox. Produsul este conceput pentru a elimina depozitele organice și/sau formațiunile de oxizi care apar pe exteriorul schimbatoare primare din inox la centrale termice.

2. MOD DE UTILIZARE:

Se utilizeaza exclusiv impreuna cu CLEANEX® OXI A

Pentru schimbatoarele din **inox**: pulverizati CLEANEX® OXI B direct pe suprafata de curățat până când va fi complet acoperita cu solutie și lasati să acționeze între 5 și 15 minute (în funcție de consistența depunerilor). Clătiți cu apă și utilizați imediat CLEANEX® OXI A prin pulverizare lasand sa acționeze timp de 2 -5 minute , dupa care se realizeaza o clatire finala cu apa din abundenta.

Nu utilizati apa sub presiune pentru clatire! Functie de consistența depunerilor, poate fi necesar să se repete operația.

Produsul este recomandat excusiv uzului profesional.

3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI A MEDIULUI

La manipularea soluției concentrate se va purta echipament de protecție (manuși, ochelari de protecție, sorț de cauciuc sau combinezon antiacid).

Produsul contine acid azotic ! In caz de arsuri accidentale,consultati medicul .

Se vor respecta prevederile privind securitatea muncii și a mediului prevazute în fisa cu date de securitate a produsului. Nu utilizati ambalajele goale pentru depozitarea produselor alimentare!

4. CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Nr. crt.	PROPRIETATI FIZICE SI DE PERFORMANTA	CLEANEX OXI B	
		Prevazut	Realizat lot
1	Aspect	limpede galbui	limpede galbui
2	pH ,max	0,5-2	1
3	Coroziune pe lama de cupru ,in proportie cu apa 1:1, 3h la 40 °C	trece	trece
4	Coroziune pe otel , in proportie cu apa 1:1, 3h , 40°C	trece	trece

Termen de valabilitate: 3 ani in depozitare.

Ambalare: canistre de 5 kg, 10 kg.

Semne de pericol



COROSIV

ATENTIE